

Farm – Farm O Mezőgazdasági ventilátorok

Gyárak, raktárak, állattartó telepek, szellőztetésére.

Ipari axiálventilátor. Nagy légszállítású fali ventilátor.

Alapkvitel: Standard elszívó mód. Megrendelhető: Levegő utánpotló, befúvó kivitelben is.

A speciálisan kialakított ventilátorlapátok a nagy légszállítás mellett is csendes működést biztosítanak.

Működési hőmérséklet – 25 C + 55C.



Poliészterezett acéllemez ház. (horganyzott kivitel megrendelhető.) A rotor kiváló minőségű műanyag.

1 vagy 3 fázisú fordulatszám szabályozható motorok. IP 55.



FARM

FARM O



| Típus:  | Ø D mm | A mm | B mm | C mm | L mm | n x Ø d mm |
|---------|--------|------|------|------|------|------------|
| FARM-45 | 450    | 580  | 520  | 140  | 390  | 8 x 10     |
| FARM-50 | 500    | 610  | 560  | 140  | 400  | 8 x 10     |
| FARM-63 | 630    | 1000 | 920  | 230  | 450  | 8 x 10     |
| FARM-71 | 710    | 1080 | 1000 | 230  | 480  | 8 x 10     |
| FARM-80 | 800    | 1170 | 1090 | 230  | 450  | 8 x 10     |
| FARM-90 | 900    | 1260 | 1180 | 230  | 290  | 8 x 10     |

| Típus:    | Ø D mm | A mm | B mm | C mm | L mm | n x Ø d mm |
|-----------|--------|------|------|------|------|------------|
| FARM O-45 | 450    | 590  | 540  | 140  | 320  | 4 x 10     |
| FARM O-50 | 500    | 650  | 603  | 140  | 320  | 4 x 10     |
| FARM O-63 | 630    | 820  | 780  | 220  | 400  | 4 x 10     |
| FARM O-71 | 710    | 930  | 873  | 230  | 430  | 6 x 10     |
| FARM O-80 | 800    | 1040 | 980  | 240  | 430  | 6 x 10     |
| FARM O-90 | 900    | 1160 | 1120 | 240  | 480  | 6 x 10     |

| Típus: 1 fázis         | m3/h (max.) | Pa (max.) | (kW) | Zajszint dB(A) | Feszültség | Fordulat/perc |
|------------------------|-------------|-----------|------|----------------|------------|---------------|
| FARM-FARM O 45/4 1F    | 5500        | 130       | 0.37 | 62             | 230        | 1400          |
| FARM-FARM O 50A / 4 1F | 8300        | 140       | 0.55 | 63             | 230        | 1400          |
| FARM-FARM O 50B / 4 1F | 9200        | 150       | 0.75 | 64             | 230        | 1400          |
| FARM-FARM O 63A / 4 1F | 11000       | 120       | 0.75 | 66             | 230        | 1400          |
| FARM-FARM O 63B / 4 1F | 13000       | 150       | 1.1  | 69             | 230        | 1400          |

| Típus: 3 fázis      | m3/h (max.) | Pa (max.) | (kW) | Zajszint dB(A) | Feszültség | Fordulat/perc |
|---------------------|-------------|-----------|------|----------------|------------|---------------|
| FARM-FARM O 45/4    | 5500        | 130       | 0.37 | 62             | 400        | 1400          |
| FARM-FARM O 50A / 4 | 8300        | 140       | 0.55 | 63             | 400        | 1400          |
| FARM-FARM O 50B / 4 | 9200        | 150       | 0.75 | 64             | 400        | 1400          |
| FARM-FARM O 63A / 4 | 11000       | 120       | 0.75 | 66             | 400        | 1400          |
| FARM-FARM O 63B / 4 | 13000       | 150       | 1.1  | 69             | 400        | 1400          |
| FARM-FARM O 71/4    | 19300       | 280       | 2.2  | 68             | 400        | 1400          |
| FARM-FARM O 50/6    | 6100        | 60        | 0.18 | 56             | 400        | 900           |
| FARM-FARM O 63/6    | 6900        | 48        | 0.18 | 57             | 400        | 900           |
| FARM-FARM O 71/6    | 15200       | 110       | 0.75 | 61             | 400        | 900           |
| FARM-FARM O 80A / 6 | 16000       | 120       | 0.75 | 64             | 400        | 900           |
| FARM-FARM O 80B / 6 | 19000       | 140       | 1.1  | 67             | 400        | 900           |
| FARM-FARM O 90A / 6 | 24000       | 140       | 1.5  | 70             | 400        | 900           |
| FARM-FARM O 90B / 6 | 27000       | 170       | 2.2  | 72             | 400        | 900           |
| FARM-FARM O 71/8    | 12500       | 50        | 0.37 | 54             | 400        | 700           |
| FARM-FARM O 80/8    | 15100       | 50        | 0.55 | 61             | 400        | 700           |
| FARM-FARM O 90/8    | 18750       | 95        | 0.75 | 66             | 400        | 700           |

